

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Płocku – Inspektorat Płock**

09-402 Płock, ul.1-go Maja 7b
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

tel.(024) 269.79.80 fax. (024) 269.79.81
e-mail: o.plock@warszawa.wzmiuw.gov.pl

IP/PL- 4105-U-524/1426/11

Płock, dnia 08.06.2011r.

**Wójt Gminy Bielsk
Plac Wolności 3A
09-230 Bielsk**

Dotyczy: uzgodnienie remontu drogi gminnej przebiegającej przez działkę nr 95 położoną w m. Machcino

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku – Inspektorat Płock uzgadnia remont drogi gminnej polegającej na: wykonaniu oceny stanu istniejącego, profilowania poprzecznego i podłużnego drogi, wyrównanie powierzchni kruszywem naturalnym, powierzchniowe utwalenie poprzez sprysk emulsją rozsypanego kruszywa sortowanego, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych oraz udrożnienie przepustów i rowów przydrożnych.

- ◆ Użytki rolne sąsiadujące z w/w drogą są zmeliorowane za pomocą drenowania systematycznego w ramach zadania inwestycyjnego „Bronowo – Machcino III” w 1983 r. i „Bronowo – MachcinoV” w 1986r.
Na mapie do celów projektowych w skali 1:1000 naniesiono orientacyjny przebieg urządzeń mogących kolidować z przebudową projektowanej drogi, których głębokość posadowienia wynosi od 1,00 -1,20 m.
- ◆ W przypadku uszkodzenia końcówek sączków podczas prowadzenia robót związanych z projektem inwestycji należy dokonać ich zaślepienia na granicy wykopu.
- ◆ Zbieracze o średnicy \varnothing 7.5 cm i sączki przechodzące pod projektowanym pasem drogowym należy zlokalizować poprzez odkrywki w terenie i zabezpieczyć rurą osłonową lub zamienić na rurociąg z rur kanalizacyjnych PCV o odpowiedniej sztywności. Końcówki rur osłonowych uszczelnić.
- ◆ W przepustach należy zachować istniejące światło oraz rzędne wlotu i wylotu.
- ◆ O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić przewodniczącego Spółki Wodnej w Bielsku – P. Wiesław Gutkowski zam. Tchórz

Ponadto informujemy, że inwestor ponosi koszty naprawy oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody w stosunku do osób trzecich powstałe na skutek przzerwania rurociągów melioracyjnych.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Bielsk, Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk,
2. Przewodniczący Spółki Wodnej w Bielsku P. Wiesław Gutkowski zam. Tchórz, 09-230 Bielsk,
3. Inspektorat Płock a/a

KIEROWNIK
Inspektoratu Płock
WZMIUW Wzrost Osi Płock

mgr inż. Tomasz Chyliński